

Słownik Aukcyjny

有 (アリ)	tak, wyposażony
無 (ナシ)	nie, nie wyposażony
小傷	małe zadrapanie, istnieją małe rysy
リア席用灰皿欠	brak tylnych popielniczek
マットしみ	plama na dywaniku
取り付け不良	nieprawidłowo zainstalowany
トリム穴	dziura w wykończeniu wewnętrznym
スタッドレスタイヤ	opony z kolcami
室内ペット毛	sierść zwierząt w salonie
キャリア取付	bagażnik dachowy
曲がり	wygięcie, skręt
コンソール部穴	brak stereo systemu
下廻りサビ	zardzewiałe dno
トビ石	chip (odprysk) na szybie
補修	remont
ハンドルスレ	rysa na kierownicy
シートスレ	zadrapanie (rysa) na siedzeniu
フィルム	tonowanie (zaciemnione szyby)
P/S イオン(異音)	wspomaganie kierownicy - hałas
F(フロント)インナ	przedni panel wewnętrzny
歪(ヒズミ)	zniekształcenie / deformacja
R(リア)インナ	tylny panel wewnętrzny
曲がり	zgięcie
大	duży
中	średni
小	mały
右	prawy
左	lewy
前	przedni
後	tylni
マット欠	brak dywaników
ルーフ	dach
加修	jest wymagana wymiana
修正	modyfikacja
フロントのみ	tylko przodu
リアのみ	tylko z tyłu
フレーム先	górną część ramy
オイル漏れ(モレ)	przecieki oleju (zwykle silnik)
色チガイ(違い)	kolor jest zmieniony
クラッチスベリ	poślizg sprzęgła
床下	pod podłogą

スレ	rysa, zdrapanie
ムラ	rozmyta plama
修理後	przywrócony
腐(フシヨク)	korozja
錆(サビ)	rdza
塗	farba
穴	dziura/ brak
くぼみ	wybój
コアサポート	stojak pomocniczy
コンソール	konsola
切れ(キレ)	posiekany
汚れ(ヨゴレ)	brudny
焦げ(コゲ)	przepalony
すれ(スレ)	rysa, zdrapanie
しみ(シミ)	plamy
下回り S(サビ)	rdza na dnie
下回りフレーム凹(ヘコミ)	dziury (wyboje) pod ramą
スペアハウス	koło zapasowe
バックパネル押され	tylny panel jest wgięty
ホイールキャップ欠	brak nakrętek na kołach
交換要す	jest wymagana wymiana
E/G(エンジン)不調	silnik jest w złym stanie / uszkodzony
E/G(エンジン)異音	hałas silnika
各部W(波)	niektóre panele są wgięte (nie zamocowane)
社外AW	opony z rynku wtórnego
小凹	małe dziury
不調	nie działa dobrze
社外ハンドル	kierownica jest wymieniona
ディーラー	diler
右ハンドル	praworęczna
走行不明	przebieg nie jest ustalony
グリルガード	ochronna metalowa kratka
荷室	bagażnik
後日発送	wysyłany później
アンテナ有り	antena
トノカバー有り	tonowanie (zaciemnione)
社外 ST	stereo z rynku wtórnego
純正社内にある	oryginały znajdują się w środku
天張り汚れ	brudny sufit
ホイールカバーキズ	rysy na pokrywie
こげ跡	przepalane siedzenie
欠品	brak / nie wystarcza
排気黒煙	czarny dym

社外サスペンション	zawieszenie z rynku wtórnego
インタークーラーターボ	chłodnica międzystopniowa turbiny
ヒビ	pęknięcie
冷えず	klimatyzator nie chłodzi